

# ČSN EN 23758 - 80 0005 Textilie - SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ

Způsoby prání označuje vanička.



Způsoby bělení chlórem označuje trojúhelník.



Způsoby žehlení označuje žehlička.



Způsoby chemického čištění označuje kruh.



Sušení v bubnové sušičce po praní označuje čtverec s kruhem uvnitř.



Zakázaný způsob údržby



Přeškrtnutí symbolu Ondřejovým křížem znamená zakáz použití způsobu, který přeškrtnutý symbol znázorňuje.

Mírné zacházení

— Znázorněná čára pod vaničkou nebo kruhem znamená, že zpracování musí být méně než v symbolu bez podržení.

Velmi mírné zacházení

— — Znázorněná pírušovaná čára pod vaničkou znamená velmi mírný postup prání při 40 °C.

## PRANI

Vanička znázorňuje prání (ručně nebo v pračce).

Používá se pro poskytování informací o maximální teplotě, nejvyšším mechanickém působení a způsobu prání.

Symbol	Postup prání
	maximální teplota 95 °C normální mechanické působení normální máchání normální odstředování
	maximální teplota 95 °C omezené mechanické působení máchání, postupné ochlazování (COOL-DOWN) mírné odstředování
	maximální teplota 70 °C normální mechanické působení normální máchání normální odstředování
	maximální teplota 60 °C normální mechanické působení normální máchání normální odstředování
	maximální teplota 60 °C omezené mechanické působení máchání, postupné ochlazování (COOL-DOWN) mírné odstředování

Symbol	Postup prání
	maximální teplota 50 °C omezené mechanické působení máchání, postupné ochlazování (COOL DOWN) mírné odstředování
	maximální teplota 40 °C normální mechanické působení normální máchání normální odstředování
	maximální teplota 40 °C omezené mechanické působení máchání, postupné ochlazování (COOL DOWN) mírné odstředování
	maximální teplota 40 °C značně omezené mechanické působení normální máchání normální odstředování výrobek se nesmí ždímávat ručně
	maximální teplota 30 °C značně omezené mechanické působení normální máchání mírné odstředování
	prání pouze ruční výrobek se nesmí práť v pračce maximální teplota 40 °C opatrná manipulace
	Výrobek se nesmí práť opatrná manipulace v mokrému stavu

## BĚLENÍ CHLÓREM

Trojúhelník znázorňuje způsob bělení chlórem

Symbol	Postup bělení chlórem
	Výrobek se může bělit prostředky uvoľňujícími chlór. Používat pouze studený a zledvený roztok.
	Výrobek se nesmí bělit prostředky uvoľňujícími chlór.

## ŽEHLENÍ

Žehlička znázorňuje způsoby žehlení. Maximální použitá teplota je označena jednou, dvěma nebo třemi tečkami v symbolu.

Symbol	Postup žehlení
	Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 200 °C.
	Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 150 °C.
	Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 110 °C, opatrně při žehlení s parou.
	Výrobek se nesmí žehlit, napařování a zpracování parou je nepřípustné.

## CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ

Kruh znázorňuje způsoby chemického čištění textilních výrobků (kromě přírodních usní a kožešin).

Symbol	Postup chemického čištění
	Výrobek se může chemicky čistit všemi obvykle používanými rozpouštědly, včetně všech rozpouštědel uvedených pod symbolem P, dále trichlorethenem a 1,1-trichlorethenem.
	Výrobek se může chemicky čistit tetrachlorethenem, monofluortrichlormethanem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F. Obvyklé postupy čištění jsou bez omezení.
	Čištění rozpouštědly uvedenými v předchozím odstavci s omezeným přidáním vody anebo s omezeným mechanickým působením anebo s omezenou teplotou sušení. Samoobslužné čištění není dovoleno.
	Výrobek se může chemicky čistit pouze trifluortrichlorethanem a těžkým benzinem (destilační rozmezí mezi 150 °C a 220 °C, bod vzplanutí 38 °C až 60 °C) obvyklými postupy čištění bez omezení.
	Čištění rozpouštědly uvedenými v předchozím odstavci s omezeným přidáním vody anebo omezením mechanického působení anebo teploty během čištění anebo sušení. Samoobslužné čištění není dovoleno.
	Výrobek se nesmí chemicky čistit. Nesmí se odstraňovat skvrny organickými rozpouštědly.

## SUŠENÍ (v bubnové sušičce)

Čtverec s kruhem uvnitř symbolu znázorňuje sušení v bubnové sušičce po praní. Maximální stupeň působení je vyznačen jednou nebo dvěma tečkami.

Symbol	Postup sušení
	Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při normálním sušicím programu.
	Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení.
	Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce.

## ZKRATKY POUŽITÝCH MATERIÁLŮ

PA	-	polyamid
PAM	-	polyacryl
PES	-	polyester
PU	-	polyuretan
WO	-	vlna
CV	-	viskóza
CO,BA-	-	bavlna
PP	-	polypropylén
PTFE	-	gore-tex
PES	-	fleece

## POUŽITÍ SYMBOLŮ

U všech výrobků musí být informace pro ošetřování vyjádřené všemi uvedenými symboly v tomto pořadí: prání, bělení chlórem, žehlení, chemické čištění a sušení v bubnové sušičce. Tyto pokyny o ošetřování se vztahují na kompletní textilní výrobek.